Duromètre numérique SAUTER HD









Duromètre Shore professionnel

Caractéristiques

- Shore A, 0 et D pour la détermination de la dureté des matières plastiques par mesure par pénétration
- Shore A caoutchouc, élastomères, néoprène, silicone, vinyle, plastique mous art, feutre, cuir et matériaux similaires
- Shore 0 mousses, éponges
- Shore D plastique, résine, resopal, époxy, plexiglass etc.
- Mémoire des données interne pour jusqu'au 500 valeurs mesurées
- Livré avec sa mallette de transport
- Particulièrement recommandé pour les mesures comparatives internes. Souvent, les étalonnages normés, p. ex. selon DIN 53505, ne sont pas possibles en raison des tolérances très étroites
- Peut être installé sur les bancs d'essais
 TI-AOL (pour Shore A et AO), TI-DL (pour Shore D) pour l'amélioration de l'incertitude de mesure

- Grand écran rétroéclairé
- Au choix : fonction AUTO-OFF ou fonctionnement continu, affichage de l'état de charge des piles

Caractéristiques techniques

- Tolérance: 1 % % du [Max]
- Dimensions totales LxPxH 162x65x38 mm
- Poids net env. 0,17 kg
- Température ambiante tolérée 0 °C/50 °C
- Transmission par RS-232 au PC, par exemple vers Microsoft EXCEL
- Fréquence de mesure : 30 mises à jour de l'écran par minute
- Fonctionnement avec piles, piles en série (2 x 1.5 V AAA)
- Épaisseur de matériau de l'échantillon min.
 4 mm

Accessoires

- **Logiciel**, câble d'interface en série, SAUTER ATC-01
- 11 7 blocs de référence de dureté pour Shore A, tolérance jusqu'à ± 2 H, SAUTER AHBA-01
- 2 3 blocs de référence de dureté pour Shore D, tolérance jusqu'à ± 2 HD, SAUTER AHBD-01
- Calibrage ISO optionnel blocs de référence, SAUTER 961-170
- Banc d'essai pour HDA et HDO, SAUTER TI-AOL
- Banc d'essai pour HDD, SAUTER TI-DL

EN SÉRIE























Modèle	Sorte de dureté	Portée	Lecture	
SAUTER		[Max] HS	[d] HS	
HDA 100-1.	Shore A	100 HA	0,1 HA	
HD0 100-1.	Shore 0	100 H0	0,1 H0	
HDD 100-1.	Shore D	100 HD	0,1 HD	

SAUTER Pictogrammes:





Programme d'ajustage externe (CAL) :

pour régler la précision de la balance. Poids de contrôle externe nécessaire.

positionnement de l'appareil de mesure.



SWITCH

ANAI OG

Interface de données Infrarouge :

Pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou d'autres apparails périphériques.

Sorties de commande (coupleur

opto-électronique, Digital I/0) :

pour raccorder des relais, lampes



Fonctionnement avec pile:

Préparé pour fonctionner sur batterie. Le type de pile est indiqué pour chaque appareil.



Fonctionnement avec accu:

Ensemble rechargeable.



Statistiques:

de signalisation, vannes, etc.

pour raccorder un périphérique adapté au traitement analogique des valeurs de mesure.



Adaptateur:

230 V/50 Hz. En série standard UE, sur demande aussi en série GB. AUS ou USA.



Prise d'alimentation :

Intégrée à la balance. 230 V/50 Hz standard UE. Sur demande également en standard GB, AUS ou USA.



Entraînement motorisé:

Le mouvement mécanique est impulsé



Logiciel:

pour la transmission des données de mesure de l'appareil vers un ordinateur.

l'appareil calcule à partir des valeurs de

mesure enregistrées des statistiques, telles

que la valeur mesurée ou la moyenne etc.



par un entraînement mécanique.



FOCUS

MEMORY

.

RS 232

USB

Mesure de longueur :

de mesure donnée.

Accumulateur interne:

Fonction de focalisation :

augmente la précision de mesure

d'un appareil au sein d'une plage

pour la sauvegarde des valeurs de

Interface de données RS-232 :

Pour connecter la balance à une

imprimante, un PC ou un réseau.

Interface de données USB :

Pour connecter la balance à une

imprimante, un PC ou d'autres apparails périphériques.

mesure dans la mémoire de l'appareil.

Push and Pull:

saisit les dimensions géométriques d'un objet à contrôler ou la longueur de mouvement d'une procédure de contrôle.

le mesureur peut mesurer les forces

de traction et de compression.



Imprimante:

l'appareil pour imprimer les données



Fast-Move:

toute la longueur de translation peut être mesurée par un seul mouvement de levier.



Étalonnage ISO :

la durée de l'étalonnage ISO en jours est indiquée par le pictogramme.



Expédition de colis : La durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par



le pictogramme.

Expédition de palettes : La durée de mise à disposition interne



du produit en jours est indiquée par le pictogramme.



Garantie:

La durée de garantie est indiquée par le pictogramme.



PEAK

SCAN


Fonction Peak-Hold:

Bloc d'étalonnage:

mesure de la valeur de pic au sein d'une procédure de mesure.

affichage continu à l'écran.

standard pour l'ajustage et le bon





une imprimante peut être raccordée à



avec les imprimantes SAUTER. Unités de mesure :

Protocole selon GLP/ISO:

de valeurs de mesure avec date.

convertibles par touche, par ex. pour passer à des unités non métriques. Plus de détails : voir Internet.

heure et numéro de série. Uniquement



Mesure avec zone de tolérance :

les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables, p. ex. pour triage et portionnement.



ZERO:

remettre l'affichage à »0«.

Votre revendeur spécialisé SAUTER :

