















# Banc d'essai avec moteur électrique pour mesures standard – maintenant avec colonnes de guidage plus longues

### Caractéristiques

- Nouveau : colonnes de guidage plus longues, pour plus de jeu de mouvement ou objets plus longs donc, optimisées pour de nouvelles possibilités de fixation
- II Tableau de commande de haute gamme
- affichage de vitesse numérique
- fonction répétition numérique
- commande du banc d'essai avec le logiciel de l'ordinateur SAUTER AFH
- Fonction de débranchement commandé par la force, Arrêt test après atteinte d'une charge maximale réglable, seulement en connection avec les dynamomètres SAUTER FH
- Fonction de répétition pour tests de charge permanente (Multiple mouvement en haut et en bas, réglable)
- Affichage numérique de vitesse pour lecture directe de la vitesse de déplacement
- Course de déplacement maximum assurée par interrupteurs finals de course électriques







en série, pour la lecture de course de mesure avec une lisibilité de 0,01 mm • Possibilités stables et flexibles de fixation

• Appareil de mesure de longueur SAUTER LA

- Possibilités stables et flexibles de fixation de dynamomètres SAUTER, voir accessoires page 26 et seqq.
- Multiples possibilités de fixation des dynamomètres, p.ex. SAUTER FH, FA, FK, FL :
- Appareils de mesure avec capteur interne jusqu'à 500 N de plage de mesure (seulement TVM 5000N230N. et TVM 10KN120N.)
- 3 Appareils de mesure avec capteur externe à partir de 1000 N de plage de mesure
- 4 traverse transversale du TVM-N. ≥ 20 KN
- Support latéral pour l'affichage du dynamomètre pour les appareils à capteur externe, SAUTER TVM-A01
- L'illustration grande montre le banc d'essai TVM-N avec dispositif de mesure de longueur SAUTER LB, lecture 0,01mm. Dynamomètre et support latéral pour dynamomètre et objet d'essai ne sont pas compris dan s la livraison

### Caractéristiques techniques

- Vitesse de déplacement : 3 % tolérance
- Exactitude de la vitesse : 3 % du [Max]
- Hauteur de position initiale de la plaque de montage à partir du bord supérieur du boîtier de moteur : 171 mm
- Levée maximale de la plaque de montage : 385 mm
- Distance minimale entre la plaque de montage et le bord inférieur de la fixation supérieure d'objet : 85 mm
- Dimensions totales LxPxH 410x255x1550 mm
- Dimensions sur demande

### Accessoires

- Dispositif de mesure digital de longueur, plage de mesure 300 mm, lecture 0,01 mm, pour détails voir page 36, SAUTER LB 300-2.
- Montage d'un dispositif de mesure de longueur sur un banc d'essai SAUTER en usine, SAUTER LB-A02
- Support latéral pour le dynamomètre, p.ex. SAUTER FH, FA, FK, FL, SAUTER TVM-A01
- Colonnes de guidage plus longues avec longueur de déplacement identique, jusqu'à 500 mm, SAUTER AFH 18

Modèle	Plage de mesure [Max]	Plage de vitesse	Longueur colonnes de guidage	Course maximale	
SAUTER	N	mm/min	mm	mm	
TVM 5000N230N.	5000	10 - 230	635	214	
TVM 5000N230NL	5000	10 – 230	1135	214	
TVM 10KN120N.	10000	30 - 120	1135	214	
TVM 20KN120N.	20000	30 - 120	1135	214	
TVM 30KN70N.	30000	5 – 70	1135	214	

## **SAUTER Pictogrammes:**





### Programme d'ajustage externe (CAL) :

pour régler la précision de la balance. Poids de contrôle externe nécessaire.

positionnement de l'appareil de mesure.



### Interface de données Infrarouge :

Pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou d'autres apparails périphériques.

Sorties de commande (coupleur

opto-électronique, Digital I/0) :

pour raccorder des relais, lampes de signalisation, vannes, etc.



### Fonctionnement avec pile:

Préparé pour fonctionner sur batterie. Le type de pile est indiqué pour chaque appareil.



ACCU

### Fonctionnement avec accu:

Ensemble rechargeable.



### Fonction Peak-Hold:

Mode balayage:

Push and Pull:

Bloc d'étalonnage:

mesure de la valeur de pic au sein d'une procédure de mesure.

saisie des données de mesure et

le mesureur peut mesurer les forces

de traction et de compression.

affichage continu à l'écran.

standard pour l'ajustage et le bon



STATISTIC

### Interface analogique:

Statistiques:

Logiciel:

pour raccorder un périphérique adapté au traitement analogique des valeurs de mesure.

l'appareil calcule à partir des valeurs de

mesure enregistrées des statistiques, telles

que la valeur mesurée ou la moyenne etc.



### Adaptateur:

230 V/50 Hz. En série standard UE, sur demande aussi en série GB. AUS ou USA.



Prise d'alimentation : Intégrée à la balance. 230 V/50 Hz standard UE. Sur demande également en standard GB, AUS ou USA.



Entraînement motorisé: Le mouvement mécanique est impulsé par un entraînement mécanique.



FOCUS

MEMORY

. ....

RS 232

Mesure de longueur : saisit les dimensions géométriques d'un objet à contrôler ou la longueur de



SOFTWARE

Imprimante: une imprimante peut être raccordée à l'appareil pour imprimer les données

Protocole selon GLP/ISO:

de valeurs de mesure avec date.

avec les imprimantes SAUTER.

heure et numéro de série. Uniquement

pour la transmission des données de

mesure de l'appareil vers un ordinateur.



### Fast-Move:

toute la longueur de translation peut être mesurée par un seul



### mouvement de levier.

Étalonnage ISO : la durée de l'étalonnage ISO en jours



est indiquée par le pictogramme.



### Expédition de colis :

La durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme.



### Expédition de palettes :

La durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme.



# Garantie:

La durée de garantie est indiquée par le pictogramme.



PEAK

de mesure donnée.

Accumulateur interne:

pour la sauvegarde des valeurs de


Interface de données RS-232 :

Pour connecter la balance à une

imprimante, un PC ou un réseau.

mesure dans la mémoire de l'appareil.

mouvement d'une procédure de contrôle.





### Unités de mesure :

convertibles par touche, par ex. pour passer à des unités non métriques. Plus de détails : voir Internet.



### Mesure avec zone de tolérance :

les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables, p. ex. pour triage et portionnement.



### ZERO:

remettre l'affichage à »0«.



### Interface de données USB :

Pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou d'autres apparails périphériques.

# Votre revendeur spécialisé SAUTER :

